


MEINE AUSBILDUNG BEI KUHN EDELSTAHL

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN



WEITERE INFORMATIONEN
FINDEST DU UNTER:
WWW.SEIDU-BEIUNS.DE



Kuhn Edelstahl 
High Performance Key Components

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN



ANFORDERUNGEN

- Verständnis für technische, physikalische und chemische Zusammenhänge
- Verantwortungsbewusstsein und Konzentrationsvermögen
- Fähigkeit zur Teamarbeit



AUSBILDUNG UND AUFGABEN

- Der Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in wird durch die Ausführung von Gieß- und Schmelzaufgaben geprägt
- In der 2-jährigen Ausbildung wird Stahl geschmolzen und in der richtigen analytischen Zusammensetzung behandelt



NACH DER AUSBILDUNG

- Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung hast du gute Chancen, übernommen zu werden
- Weitere Ausbildung zum Gießereimechaniker
- IHK-Weiterbildung (Industrie- oder Handwerksmeister / Techniker / Technischer Betriebswirt)

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN BEI KUHN EDELSTAHL

Der Maschinen- und Anlagenführer bei Kuhn Edelstahl lernt in seiner Ausbildung alle Gießereibereiche wie Schmelzen, Gießen und Wärmebehandlung kennen.

Um den individuellen Kundenaufträgen gerecht zu werden, stellen wir bei Kuhn 300 unterschiedliche Werkstoffe her. Der Maschinen- und Anlagenführer stellt zum Beispiel mit seinem Team unterschiedliche Legierungselemente für einen neuen Werkstoff zusammen.

Danach erschmelzt er diese Legierungselemente in einem Ofen bei einer Temperatur von bis zu 1.700 °C zu einem neuen Werkstoff. Der Auszubildende überwacht dabei diesen Prozess und führt eine Erprobung der Zusammensetzung durch, um sie anschließend in die Schleudergießmaschine zu füllen.

Nach dem Guss überprüft er, ob die geforderten Maße erreicht wurden, um nach Anforderungen anschließend eine Wärmebehandlung durchzuführen. Die teilweise schwere körperliche Arbeit wird durch Industrieroboter erleichtert, die er programmiert.



„MIR GEFÄLLT DIE VERANTWORTUNGSVOLLE, GEWISSENHAFTE UND FLEXIBLE ARBEIT IN DER GIEßEREI. DABEI MUSS ICH TÄGLICH INDIVIDUELLE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN.“

STEVEN POTTHOFF, 21 JAHRE

1. AUSBILDUNGSJAHR

AUSBILDUNGSZENTRUM

- Metallgrundausbildung
- Lesen, Anwenden und Erstellen technischer Unterlagen

QUALITÄTSSICHERUNG

- Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen

INSTANDHALTUNG

- Instandhaltung der Maschinen und Einrichtungen der Gießerei

ARBEITSVORBEREITUNG

- Auftrags- und Fertigungsplanung

GIEßEREI

- Gattieren, Schmelzen, Gießen, Wärmebehandlung

ZWISCHENPRÜFUNG

2. AUSBILDUNGSJAHR

GIEßEREI

- Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik
- Gattieren, Schmelzen, Gießen, Wärmebehandlung

FERTIGUNGSPLANUNG

- Fertigungsplanung und Steuerung

ABSCHLUSSPÜFUNG

KLAUS KUHN

EDELSTAHLGIEßEREI GMBH

Otto-Hahn-Straße 12-14
42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671-0

AUSBILDUNGSZENTRUM

Otto-Hahn-Straße 4
42477 Radevormwald

 www.facebook.com/KuhnEdelstahl



JETZT ONLINE BEWERBEN!
[KUHN-EDELSTAHL.DE/KARRIERE](https://www.kuhn-edelstahl.de/karriere)